

Email do Cliente: seu_email@gmail.com
 Tipo da Consulta: Diamante
 Data: 17/12/2020 às 16:33

Itens checados que podem depreciar o veículo consultado

Veículo possui vinculo com leilão?	❗ SIM
Possui registro de sinistros ou acidentes de transito?	❗ SIM
Possui histórico de roubo ou furto?	❗ SIM
Chassi é Remarcado?	✅ NÃO
Possui status de baixado no Detran?	✅ NÃO
Possui registro em nossa base como veículo utilizado como TAXI ou para Transporte Funerário?	✅ NÃO
Possui registro em nossa base como veículo utilizado como Viatura Policial ou Operou como Bombeiro ou Pertenceu a Órgão Público ou foi Utilizado para Transporte Escolar ou Pertenceu a Frota de Prefeitura?	✅ NÃO
Possui registro em nossa base como veículo utilizado por Autoescola?	✅ NÃO
Possui registro em nossa base como veículo utilizado como Ambulância?	✅ NÃO
Possui registro em nossa base como veículo utilizado como Emergência Médica?	✅ NÃO
Veículo possui registro de Perda Total?	❗ SIM
Veículo com bloqueio Judicial?	✅ NÃO



INFORMAÇÕES SOBRE O VEÍCULO

Dados do Veículo

Placa	Modelo Original	Modelo Mercosul	Chassi	99AAA99A99A999999
	AAA9999	AAA9J99		
Atenção: Alguns DETRANs exigem que seja informada a placa no padrão Mercosul para consulta.				
Renavam	9999999999		Ano Fabricação / Modelo	2014 / 2015
Marca	HYUNDAI		Modelo	HYUNDAI/HB20 1.0M COMFOR

Cor	Branca	Segmento	Auto
Combustível	Álcool / Gasolina	Procedência	Nacional
Município	MARINGA	UF	PR

Dados Técnicos

Tipo de Veículo	Automovel	Sub-Segmento	AU - HATCH PEQUENO
Nº do Motor	A99999999	Nº Caixa de Câmbio	C999999999
Potência	80	Cilindradas	998

Informações Sobre Carga

Nº de Eixos	2	Capac. Máx. Tração	182
Capac. de Passageiros	5		




INFORMAÇÕES SOBRE LEILÃO

! EXISTEM REGISTROS DE LEILÃO

Registro Sobre Oferta em Leilão

Classificação

D



Sem indicação

A – Sem Avarias

B – Avarias leves

C – Avarias médias

D – Avarias graves

D – Avarias graves:

Veículos com lataria danificada onde não foi possível estimar com precisão quais os danos que o veículo sofreu e mecânica não funcionando no ato do leilão os principais motivos destes leilões são:

- Veículos que sofreram uma (batida, choque, quebra, outro prejuízo material) onde o conserto do veículo foi superior a 75% do valor do veículo de acordo com a seguradora onde a seguradora está vendendo para repor parte do dinheiro que ela pagou ao segurado.
- Veículos recuperados de Roubo e Furto onde a seguradora já indenizou o segurado vão para leilão para seguradora repor parte do dinheiro que pagou para o segurado.

Registro de Leilões

Lote 239 em 01/06/2012

Placa	AAA9999	Chassi	99AAA99A99A999999
Renavam	99999999999	N° Motor	A99999999
Ano Fabricação	2006	Ano Modelo	2007
Segmento	AUTO	Sub Segmento	AU - HATCH PEQUENO

Lote 60 em 14/11/2019

Placa	AAA9999	Chassi	99AAA99A99A999999
Renavam	99999999999	N° Motor	A99999999
Ano Fabricação	2006	Ano Modelo	2007
Segmento	AUTO	Sub Segmento	AU - HATCH PEQUENO

Registros de Sinistros e Acidentes

! EXISTEM REGISTROS DE SINISTRO



HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

! CONSTA REGISTRO DE ROUBO E FURTO

Registros de Roubo e Furto

Boletim de ocorrência 9996 em 02/09/2019

Tipo da Ocorrência	Declaração de Roubo
UF da Ocorrência	PR

Boletim de ocorrência 9997 em 05/09/2019

Tipo da Ocorrência	Achado
UF da Ocorrência	PR

Boletim de ocorrência 9998 em 06/09/2019

Tipo da Ocorrência	Devolvido
UF da Ocorrência	PR



INFORMAÇÕES DO DETRAN

Renavam do Veículo

Número do Renavam 9999999999

Restrições Detran

Situação do Veículo	EM CIRCULACAO
Remarcação de Chassi	NORMAL
Restrições de Furto	✔ NADA CONSTA
Restrições de Guincho	✔ NADA CONSTA
Restrições Administrativas	❗ RESTRICAO ADMINISTRATIVA
Restrições Judiciais	✔ NADA CONSTA
Restrições Tributárias	✔ NADA CONSTA
Restrições Judicial no RENAJUD	✔ NADA CONSTA
Outras Restrições	❗ ALIENACAO FIDUCIARIA
Comunicação de Venda	✔ NADA CONSTA

Débitos Detran

Débitos de IPVA	❗ R\$ 887,86
Débitos de Multa	❗ R\$ 1388,7
Débitos de Licenciamento	❗ R\$ 792,04
Débitos de DPVAT	❗ R\$ 84,58
Débitos Municipais	❗ R\$ 1.388,70

Informações sobre o Primeiro Faturamento

Tipo do Documento do Comprador	JURIDICA
Tipo do Documento Faturado	JURIDICA
Documento Faturado	99999999000199
Estado Faturado	PR



REGISTROS DE DÉBITOS POR INFRAÇÕES (RENAINF)

❗ CONSTAM REGISTROS DE INFRAÇÕES

Histórico de Infrações

ATENÇÃO: As infrações aqui listadas PODEM ou NÃO já terem sido pagas.
Para sua maior segurança confirme junto ao órgão autuador.

Infração: 6050 - AVANCAR SINAL VERMELHO DO SEMAFORO OU DE PARADA OBRIGATORIA

N° do Auto de Infração	9999999991	Valor Aplicado	R\$ 293,47
Órgão Autuador	281790 - JOINVILLE	Tipo do Auto de Infração	Eletronico
Local da Infração	RUA DAS CEGONHAS X RUA FRONTIN	Município	JOINVILLE
Eventos			
Data Hora da Infração	Data de Cadastramento	Data da Notificação	Data Emissão da Penalidade
16/03/2020 20:50	01/04/2020	02/04/2020	

Infração: 7455 - TRANSITAR EM ATE 20% ACIMA DA VELOCIDADE PERMITIDA

N° do Auto de Infração	E999999999	Valor Aplicado	R\$ 85,12
Órgão Autuador	121200 - DER	Tipo do Auto de Infração	Eletronico
Local da Infração	RODOVIA RS 389 KM 9 970 OSOR	Município	OSORIO
Sobre a Aplicação			
Unidade de Medida	Limite Permitido	Medição Considerada	Medição Real
KM/H	80,00	0,00	89,00
Eventos			
Data Hora da Infração	Data de Cadastramento	Data da Notificação	Data Emissão da Penalidade
02/04/2008 09:19	07/04/2008	08/04/2008	17/06/2008



REGISTRO DE SINISTRO COM PERCA TOTAL

! CONSTA INDENIZAÇÃO INTEGRAL



REGISTROS DE BLOQUEIO JUDICIAL (RENAJUD)

✓ NADA CONSTA



REFERÊNCIA DE PREÇO


Decodificador Simplificado

Origem	NACIONAL	Local Fabricação	PIRACICABA - SP
País	BRASIL	Região	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

Desvalorização

Código FIPE	015088-6	Data de Referência FIPE	JAN/2015
Marca	Hyundai	Modelo	Hyundai
Valor Médio	R\$ 35.191,00	Valor Zero KM	R\$ 37.842,00

Gráfico de Desvalorização



HISTÓRICO DE RECALL

! CONSTA REGISTRO DE RECALL

Registros de Campanhas de Recall

ATENÇÃO: Para saber se o Recall foi realizado, entre em contato com a montadora ou concessionária da Marca.

Gravidade	Grande Importancia, Essencial, Emergencial	Montadora	HYUNDAI
Sistema ou Peça	Portas	Defeito	Falha no travamento ocasionando abertura involuntaria das portas com o veiculo em movimento



GUIA DE IMAGENS

Imagens

ATENÇÃO: As imagens aqui apresentadas NÃO são do veículo consultado. Sua função é servir como guias.

Veiculo Frente



Veiculo Traseira



Morfologia Nr Chassi 1




Indicacao Nr Chassi 1

Assoalho Direito (barra de sustentacao do banco do passageiro dianteiro, face superior)



Morfologia Nr Motor



Indicacao Nr Motor

Lateral esquerda, final do bloco, juncao com o cambio



Etiquetas destrutíveis



Morfologia Gravacao Vidros



Morfologia Nr Cambio



Lembre-se: Todas suas consultas estão disponíveis em seu painel no site Consultar Placa.
Para acessar clique em [MINHAS CONSULTAS](#)



Código de Autenticidade da Consulta.

Utilize o QRCode acima para verificar a autenticidade desta consulta.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE: Eu, contratante desta pesquisa, declaro ter lido e compreendido as informações acima descritas, tendo ciência que todas as informações prestadas no corpo desta pesquisa visam exclusivamente COLABORAR com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de ANÁLISE PRÉVIA e não como elemento de decisão para comercialização do veículo. As informações exibidas nesta pesquisa são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta às bases, sites e pacotes de dados ora contratados e somente será utilizada único e exclusivamente por mim CONTRATANTE sabendo que estou vedado da divulgação da mesma para terceiros, e isento o Consultar Placa de toda e qualquer responsabilidade caso haja divergência de informação, informo ainda que utilizo a consulta para fins estatísticos e tenho conhecimento que existem casos de não informado e divergências em relação às bases on-lines, podendo os registros serem apagados ou apresentarem divergências ou ainda possuírem informações incompletas ou excluídas, como por exemplo apontamentos de registros de leilão, sinistro e demais informações históricas, que podem ser alteradas, baixadas, excluídas e/ou não informadas.